

- KALE NAGUSIA 4




- KALE NAGUSIA 13




Colocación de PVC impreso.

- KALE NAGUSIA 29



- KALE NAGUSIA 33

Mural pintado sobre fachada




Colocación de PVC impreso.

- KALE NAGUSIA FOC ONDOAN




2,70m




- KALE NAGUSIA FOC

Colocación de PVC impreso.




- KALE NAGUSIA CORREOS

Colocación de PVC impreso.
Retirada de las persianas y de la verja superior y
colocar un cierre en ambas entradas.




- KALE NAGUSIA 58 VIDEO CLUB

Colocación de PVC impreso.
Retirada de cartel superior foco y caja de alarma



- KALE NAGUSIA 45

Colocación de PVC impreso.
Cierre completo de cada uno de los huecos



- KALE NAGUSIA 64

Colocación de PVC impreso.



- KALE NAGUSIA CLINICA DENTAL

Difícil solución.
No dispone de escaparate al exterior y solo tiene una cristalera lateral que apenas permite la visión exterior.

